

Felsőpetény település vízkár-elhárítási terve

Iktatószám: F/...../2025.

**JEGYZŐKÖNYV A TELEPÜLÉS
VÍZKÁR-ELHÁRÍTÁSI VÉDKÉPESSÉGÉNEK ÉVES FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ**

Készült: Felsőpetény település Polgármesteri Hivatalában,**Kelt:** 2025. szeptember 16.**Tárgy:** Felsőpetény település Önkormányzata vízkár-elhárítási védképességének
2025. évi felülvizsgálata.**Jelen vannak:**

Ssz.	Név/ Aláírás	Szervezet/ Cím	Beosztás/ telefonszám
1.	Koczka László	Nőtincs Településfejlesztési Kft.	műszaki tanácsadó/ 06306653552
2.	dr. Görögh-Hajnis Johanna	Nőtincsi Közös Önkormányzati Hivatal	jegyző/0365222110
3.	Laczkovszki Zsolt	Felsőpetény Község Önkormányzata	polgármester/062036860 71

I. TELEPÜLÉSI VÍZKÁR-ELHÁRÍTÁSI TERV

Vízkár-elhárítási terv legutóbbi aktualizálásának időpontja	2020. március hó
Települési vízkár-elhárítási szervezeti beosztás aktualizálásának időpontja	2025. szeptember 16.

Szöveges értékelés:

II. ÖNKORMÁNYZATI KEZELÉSBEN LÉVŐ CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ LÉTESÍTMÉNYEK ÁLLAPOTA

	Csapadékvíz elvezető létesítmények					
	Hossz (m)	Állapota (jó, megfelelő, felújítandó, változó)	Kaszáltság (%)	Feliszapoló- dottság (től-ig) (cm)	Db/ térfogat	Kiépített -ség* (%)
Zárt csatorna (nem átereszt):	-	-	-	-	-	-
Nyílt hagyományos lapburkolattal rendelkező csatorna	70 m	megfelelő	-	-	-	
Nyílt, korszerű előregyártott beton vagy vasbeton elemmel burkolt csatorna:	360 m	megfelelő	-	-	-	
Nyílt földmedrű csatorna:	3542 m	változó	90 %	30 cm	-	
Folyóka:	20 m	jó	-	-	-	
Szikkasztó árok:	-	-	-	-	-	75,29 %
Csatorna mindösszesen:	3992 m	változó	-	-	-	
Záportározó:	-	-	-	-	-	
Szivattyúállás:	-	-	-	-	-	-

* Kiépítettség = (meglévő vízelvezető létesítmények hossza / szükséges vízelvezető létesítmények hossza) * 100

Szöveges értékelés:

A településen javarészt két oldali nyílt földmedrű csatorna található. A nyílt földmedrű csatornák többsége feliszapolódott, betömődött, illetve néhány utcában hiányzik az egyik oldali csatorna. A lakosság jelentős része a helyi rendeletben foglaltaknak megfelelően közvetlenül az ingatlana előtt a nyílt földmedrű csatornákat próbálja karbantartani, szükség szerint mélyíteni illetőleg kaszálni. A nem lakott vagy hétvégi ingatlanok előtti nyílt földmedrű csatornáknál a probléma jelentősebb; a karbantartási munkálatoknál fennakadás észlelhető. Néhány utcában (Cserhát, Ady, Táncsics) teljes mértékben hiányzik a nyílt földmedrű csatorna.

Felsőpetény település vízkár-
elhárítási terve

III. ÖNKORMÁNYZATI KEZELÉSBEN LÉVŐ VÉDELMI LÉTESÍTMÉNYEK ÁLLAPOTA

Önkormányzat kezelésében lévő, bel- és külterületen található védelmi művek, műtárgyak:

Töltés (depónia) hossza (km)	-
Töltések kaszáltsága a hossz %-ában	-
Kaszálások száma (alkalom)	-
Műtárgyak állapota (jó, rossz, megfelelő, felújítandó)	-

Szöveges értékelés: -

IV. VÉDELMI ANYAGOK, ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK

Ssz.	Védelmi anyag megnevezése	M.e.	Mennyiség	Állapot
1.	Homokzsák	db	igény szerint	megfelelő
2.	Homok	m ³	igény szerint	megfelelő
3.	Fólia	m ²	igény szerint	megfelelő

Ssz.	Védelmi eszköz megnevezése	M.e.	Mennyiség	Állapot
1.	Lapát	db	igény szerint	megfelelő
2.	Talicska	db	igény szerint	megfelelő

Felsőpetény település vízkár-elhárítási terve.

V. A VÉDKÉPESSÉG HIÁNYOSSÁGAINAK MEGSZÜNTETÉSE

A véd képesség helyreállítása/hiányossága érdekében elvégzett/hátralévő feladatok:

A már meglévő belterületi vízelvezető műveken az éves rendszeres fenntartással biztosítani szükséges a kiépítési vízhozam kiöntésmentes levezetését. A medrekből el kell távolítani a lefolyást gátló növényzetet, uszadékot, hulladékot. Rendszeresen (3-4 évente) gondoskodni kell a medrek ismételt kotrásáról, a hibák kijavításáról. Évente szükséges a vízkár-elhárítási terv felülvizsgálata.

VI. FEJLESZTÉSI JAVASLATOK

A véd képesség növelése érdekében szükséges javaslatok:

Számba kell venni azokat a feladatokat, amelyeket el kell végezni ahhoz, hogy növelhető legyen a település kitettsége a különböző vízkárokkal szemben.

Jegyzőkönyv lezárva:

Felsőpetény, 2025. szeptember 16.

Laczkovszki Zsolt
polgármester

dr. Görögh-Hajnis Johanna
jegyző

Koczka László
műszaki tanácsadó